

Scheda tecnica Motovedetta Diego Falchi OL1180

Costruttore	CANTIERI COSTA SMERALDA
Anno di costruzione	1989
Materiale di costruzione	VETRORESINA
Tipo	PLANANTE
Lunghezza fuori tutto	M. 12,61
Larghezza massima	M 4,01
Stazza netta	T. 12,34
Stazza lorda	T. 18,15
MOTORE DI PROPULSIONE	
Tipo	ENTROBORDO ISOTTA FRASCHINI
N°. Motori installati 2 (due) 500 HP	DA SOSTITUIRE
Tipo di combustibile	DIESEL OIL
Costruttore	FINCANTIERI
Anno di costruzione	1989
Ore di moto	NON DISPONIBILI - NON EFFETTUABILE PROVA DI ACCENSIONE
Gruppi elettrogeni	VEROSIMILE SOSTITUZIONE
Impianto elettrico 24 VOLT DC	VEROSIMILE SOSTITUZIONE
Batterie n. 06	DA SMALTIRE
Raddrizzatore/carica batterie SBC 1450 – 24V – 60A	QUADRO COMANDI ASPORTATO PER RICAMBISTICA
Connessione per presa da terra n	SOSTITUZIONE CAVI (RODITORI)
Pompe sentina	DA SOSTITUIRE
POMPA autoclave	DA SOSTITUIRE
Impianto di trattamento delle acque nere	POMPE DA SOSTITUIRE
Riscaldatori acqua calda	INESISTENTI
Prese a mare	DA SOSTITUIRE
Flaps di poppa	DA REVISIONARE, EVENTUALE SOSTITUZIONE POMPE
Timone	DA REVISIONARE COMPLETAMENTE
Locali motori e depositi carburante	MEDIOCRE, DA REVISIONARE E CONTROLLARE PER EVENTUALI PERDITE
Cabine armatoriali	ARREDI DA SOSTITUIRE DETERIORATI DA RODITORI E INFILTRAZIONI

Cabine equipaggio 2	ARREDI DA SOSTITUIRE DETERIORATI DA RODITORI E INFILTRAZIONI
Salone	ARREDI DA SOSTITUIRE DETERIORATI DA RODITORI E INFILTRAZIONI
Servizi igienici	ARREDI DA SOSTITUIRE DETERIORATI DA RODITORI E INFILTRAZIONI
Salone dinette	ARREDI DA SOSTITUIRE DETERIORATI DA RODITORI E INFILTRAZIONI
Salvagente anulare	DA SOSTITUIRE
Verricelli di ormeggio tonneggio	INESISTENTI
Argano salpancore	DA REVISIONARE
Ancora e catena	ANCORA MEDIOCRE, CATENE DA SOSTITUIRE
Passarelle	INESISTENTI
Bussola magnetica	DA REVISIONARE
Stazione del vento	INESISTENTE
Stazione meteo	INESISTENTE
Controllo clima CLIMMA VEGA MKII	INESISTENTE
PC SICOMPUTER PRODUCTIVA	INESISTENTE
Schermo PHILIPS	INESISTENTE
Display MM.PP. YANMAR i5601E	INESISTENTE
Display Salpancora QUICK CHC 1202M	INESISTENTE
Cartografico RAYMARINE E120	ASPORTATO PER RICAMBISTICA
VHF marine	DA REVISIONARE
Megafono	INESISTENTE
Cucina TIPO ELETTRICO 2 FUOCHI	DA SOSTITUIRE
Frigorifero	DA SOSTITUIRE
Fasciame esterno, opera morta, ove visibile	MEDIOCRE
Strutture interne, ove visibili	PESSIMO STATO
Ponte di coperta	PESSIMO STATO
Sovrastrutture	MEDIOCRE
Valvole prese a mare	PESSIMO STATO
Accessibilità degli scarichi e prese a mare	PESSIMO STATO
Pitturazione	PESSIMO STATO
Condizioni generali	PESSIMO STATO
Macchinari e impianti	PESSIMO STATO

Dotazione ricambi per motori vari N.A.	INESISTENTI
Dotazione ricambi per eliche ed assi fuori bordo	INESISTENTI
Impianto elettrico, incluso elettrogeni, batterie, raddrizzatori e carica batterie	IN PARTE ASPORTATO PER RICAMBISTICA, BATTERIE DA SOSTITUIRE, GRUPPO ELETTROGENO NON FUNZIONANTE
Impianto combustibile	DA VERIFICARE
R.I.NA.	SCADUTO
Timoneria	DA REVISIONARE
Prese aria e depositi olio combustibile	INSUFFICIENTI
Impianto condizionamento	NON FUNZIONANTE DA PRIMA DEL FUORI USO
Tergicristalli	DA SOSTITUIRE ANCHE I MOTORI
Pannello di luci	PESSIMO STATO
Indicatori	PESSIMO STATO
Sirena	PESSIMO STATO
Campana	INESISTENTE
Certificato di Navigabilità	SCADUTO RINNOVARE
Annotazioni di sicurezza	SCADUTO RINNOVARE
Licenza di navigazione	SCADUTO RINNOVARE
Licenza Esercizio Radioelettrico	SCADUTO RINNOVARE
Centrale oleodinamica	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Strumentazione di navigazione	INESISTENTI O OBSOLETI
Elettronica di bordo	INESISTENTE
Impianti Idrico/Idraulico/elettrico	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gruppo elettrogeno	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gru di prora	INESISTENTE
Dotazioni di sicurezza	INESISTENTI
Estintori	SCADUTO RICARICARE/RINNOVARE
Verricello salpancora	MANUTENZIONE ORDINARIA
Prese a mare /scarichi fuori bordo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Pompe di sentina	TUTTE DA SOSTITUIRE
Linee di propulsione e tenute assi portaelica	SCADENTE
Antivegetativa	DANNEGGIATA E DA ASPORTARE COMPLETAMENTE