



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

Piazza Italia 22 08100 Nuoro Tel.0784 238600-Fax0784 238600
Web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N. 1422 DEL 10 SET. 2015

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: **Integrazione della determinazione n. 1446 del 26/07/2013 a seguito diffida n. 351 del 17/02/2015.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA integralmente la Determinazione dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010 di "Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A", come modificata e integrata dalle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013 e n. 1247 del 24/06/2014;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della nota prot. n. 34/15 del 09/02/2015 con la quale la società Tossilo s.p.A. comunicava la fuoriuscita di percolato dalle canalette di raccolta nel settore sovvalli della discarica, la Provincia, nelle more degli esiti in sede di controllo a cura dell'Arpas, ha emanato la determinazione n. 351 del 17/02/2015 con cui diffidava il gestore dell'impianto:
 - ad adottare con urgenza tutte le necessarie misure per prevenire il ripetersi dell'evento comunicato e garantire la messa in atto di rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
 - ad ottemperare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, qualora non fosse già avvenuto, a quanto previsto dalla Prescrizione AIA: § IV.III- Rifiuti prodotti p.to 2;
- con nota prot. n. 8271 del 17/03/2015, l'Arpas Dipartimento di Nuoro ha trasmesso le risultanze degli interventi predisposti a seguito della segnalazione da parte del Corpo Forestale della Stazione di Macomer della possibile fuoriuscita di percolato dalla discarica rilevando inosservanze a quanto prescritto nell'AIA:
 - mancata comunicazione tempestiva all'autorità competente e all'arpas, Avvenuta 5 giorni dall'evento;
 - mancata ottemperanza della prescrizione AIA di cui al § IV.III- Rifiuti prodotti p.to 2;
- con medesima nota l'Arpas ha ritenuto opportuno effettuare delle verifiche sulle matrici ambientali con controllo straordinario dei pozzi spia;
- con la nota prot. n. 63/15 del 19/03/2015 la società Tossilo s.p.a. dichiara di aver ottemperato alla diffida n. 351 del 17/02/2015 emanata dalla Provincia e in particolare afferma di aver adottato le misure necessarie per prevenire il ripetersi dell'evento e di aver messo in atto rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente;
- con nota prot. n. 5908 del 02/04/2015 la Provincia ha chiesto all'Arpas di valutare le misure adottate e i rimedi messi in atto dalla società Tossilo come descritte nella nota prot. n. 63/15 del 19/03/2015;
 - con nota prot. n. 25286 del 30/07/2015 l'Arpas Dipartimento di Nuoro ha trasmesso la documentazione relativa gli esiti dell'attività di controllo straordinario predisposta a seguito delle richieste da parte della Provincia di valutazione delle misure adottate a seguito della diffida n. 351 di 17/02/2015;

PRESO ATTO CHE

- l'Arpas, come risulta da nota precedente n. 25286/2015, ha comunicato gli esiti dell'analisi dei campioni di acque sotterranee prelevate dai pozzi spia rilevando valori entro i limiti previsti dalla tab. 2 dell'allegato 5 parte IV del Dlgs 152/06. Ha inoltre accertato:

- il posizionamento in discarica di 4 nuovi serbatoi per lo stoccaggio del percolato non intercettato dalla rete, con relativo bacino di contenimento,
- l'ampliamento di canalette di scolo sul lato ovest,
- l'ampliamento e consolidamento del bacino di contenimento della discarica.

- l'Arpas nella stessa nota n. n. 25286/2015 suggerisce :

- l'adozione di procedure scritte al fine di prevenire, nonché garantire la messa in atto di interventi mirati a ridurre le conseguenze degli impatti ambientali,
- dotare i serbatoi di accumulò di percolato di etichettatura chiara e visibile nel rispetto delle norme tecniche,
- la corretta manutenzione delle canalette di convogliamento di percolato su tutto il perimetro della discarica al fine di garantire un normale deflusso.

RITENUTO opportuno accogliere suggerimenti Arpas ;

VISTI : il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;

DETERMINA

DI INTEGRARE la Determinazione dirigenziale n. 1446 del 26/07/2013 con i seguenti punti:

- 1) Devono essere adottate di procedure scritte al fine di prevenire nonché garantire la messa in atto di interventi mirati a ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.
- 2) I serbatoi di accumulo di percolato devono avere un etichettatura chiara e visibile nel rispetto delle norme tecniche.
- 3) Deve essere garantita una corretta manutenzione delle canalette di convogliamento di percolato su tutto il perimetro della discarica al fine di garantire un normale deflusso.

DI FARE SALVE

- tutte le altre prescrizioni della determinazione n. 1446 del 26/07/2013 e ss.mm.ii..
- l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, che dovessero intervenire.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Consorzio Industriale di Macomer, al Comune di Macomer, all'ARPAS e alla RAS – Assessorato all'Ambiente e alla Procura di Oristano.

Il Dirigente
Dott. Manuel Delogu

