



PROVINCIA DI NUORO

Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. 1693 DEL 12 SET. 2013

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. 1446 del 26/07/2013 di Modifica dell'AIA degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A, Macomer.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione dirigenziale n.1446 del 26/07/2013 "Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A : - impianto di incenerimento di rifiuti urbani, codice 5.2 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Tossilo, Macomer - impianto di discarica, codice 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Monte Muradu a Macomer;- attività connesse: Modifica provvedimento di AIA concessa con determinazione n. 1964 del 25/06/2010"

PRESO ATTO delle conclusioni dell'incontro di carattere tecnico-istruttorio del 25/07/2013 riportate in apposito verbale e in particolare quelle relative alla revisione del p.to 2, paragrafo IV.V Acque, IV Discarica Controllata della Determinazione n. 1964 del 25/06/2010: "*Per le acque meteoriche di ruscellamento è opportuno che, come misura cautelativa ai fini di verificare il corretto isolamento dei rifiuti, che venga previsto il monitoraggio 2 volte all'anno per i seguenti parametri: Metalli (alluminio, arsenico, cromo totale, piombo, cadmio, rame, selenio), pH e conducibilità, cloruri e solfati*";

CONSTATATO che nel dispositivo al p.to 2 del paragrafo IV.V Acque, IV Discarica Controllata della Determinazione n. 1446 del 26/07/2013 (pag. 23) per mero errore materiale non sono stati inseriti tra i parametri da monitorare nelle acque meteoriche di ruscellamento i cloruri e i solfati, come risultanti dal verbale sopra citato a seguito dell'incontro di carattere tecnico istruttorio;

PRESO ATTO della relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale concernente il predetto punto;

DETERMINA

DI RETTIFICARE la Determinazione dirigenziale n. 1446 del 26/07/2013 riguardo il punto richiamato in premessa (p.to 2 del paragrafo IV.V Acque, IV Discarica Controllata) secondo la formulazione di seguito riportata:

Per le acque meteoriche di ruscellamento è opportuno che, come misura cautelativa ai fini di verificare il corretto isolamento dei rifiuti, che venga previsto il monitoraggio 2 volte all'anno per i seguenti parametri: Metalli (alluminio, arsenico, cromo totale, piombo, cadmio, rame, selenio), pH e conducibilità cloruri e solfati;

DI FARE SALVE tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1250 del 05/07/2013.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Consorzio Industriale di Macomer, al Comune di Macomer, all'ARPAS e alla RAS - Assessorato all'Ambiente.

La Dirigente

Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Gruppo Lavoro AIA: P.Maylander, P.Sanna, A.M. Sora