



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS**

Servizio Rete laboratori e misure in campo  
Servizio Laboratorio Sassari

**Class. A.II – Sottofasc. 54.6**

Sassari,

Lettera inviata tramite  
Posta Elettronica Certificata (PEC) ed E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

- > Sindaco del Comune di Porto Torres  
sindaco@pec.comune.porto-torres.ss.it  
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
- > ATS ASS Sassari  
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it
- > Presidenza Regione - Agenzia Distretto  
Idrografico della Sardegna  
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it  
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it  
info.balneazione@regione.sardegna.it
- > Ministero della Salute  
dgprev@postacert.sanita.it  
l.gramaccioni@sanita.it
- > ARPAS Dipartimento Sassari e Gallura  
Direttore Antonio Furesi

**Oggetto: D. Lgs n. 116/08. D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018.  
Comunicazione del fuori norma balneazione. Porto Torres B286SS - 250 M  
ovest scarico 92 (prelievo del 15/07/2020).**

Si trasmette la presente comunicazione per gli adempimenti inerenti l'apposizione **immediata dell'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione**, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010, per le acque di balneazione della stazione di monitoraggio sotto riportata.

Comune	Porto Torres	Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B286SS	denominazione	250 M Ovest Scarico 92
codice Numind	IT020090058006		

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1' 443' 294	Coord. Nord	4' 521' 677
FINE	Coord. Est	1' 442' 635	Coord. Nord	4' 521' 674
Lunghezza tratto (m)	710			



## AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS

Servizio Rete laboratori e misure in campo  
Servizio Laboratorio Sassari

PARAMETRI FUORI NORMA	Valori analitici		Data prelievo
<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	>2005	n° / 100ml	15/07/2020
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	In corso	n° / 100ml	15/07/2020

*n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)*

Identificazione delle possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma

---

Il Sindaco del Comune in indirizzo dovrà inoltre:

- informare, in maniera tempestiva, i bagnanti, mediante segnali di divieto di balneazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.
- trasmettere, in attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, i provvedimenti di divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute

- [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)
- [I.gramaccioni@sanita.it](mailto:I.gramaccioni@sanita.it)

ed alla Regione ai seguenti indirizzi

- [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)
- [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)
- [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

Il Direttore del Servizio

Maria Grazia Pintus\*

\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005