

Foto 1



Tipologia  
plafoniere  
presenti  
mt. 120 circa

Tavolo/lavello  
mt. 0,50x1,80  
circa

Foto 2



Cella Frigo  
mt. 3,45x3,90



Foto 3

Carriola  
mt. 0,70x1,00  
circa


Carrello su ruote  
mt. 0,70x1,00  
circa



Cestello senza ruote  
mt. 0,80x1,00  
circa



Foto 5



Guidovia

Foto 6






Guidovia

Foto 7





Guidovia

Foto 8



Pedana di servizio

Foto 9



Guidovia




Foto 10



Pedana di servizio



Pedana di servizio





Foto 12



Pedana di servizio

Foto 13





Paranco elettrico

Foto 14

Trappola stordimento  
bovini




Foto 15



Porta flessibile  
a spinta



Foto 16

Porta flessibile  
a spinta



Foto 17





La formulazione dell'art. 32 del CCNL Funzioni Locali 2  
non prevede più la necessità di documentare i motivi e le  
persone, anche se la motivazione, che consente di ricorrere  
dipendente, in quanto la stessa, va, con  
quali v

# **BLITZ-KERNER** Viehbetäubungs-Apparat

JOPP GmbH • D-97616 Bad Neustadt • Donsenhaug 3-6 • Telefon 0 97 71/91 05-0 • Telefax 0 97 71/91 05-368 • [www.turbocut.de](http://www.turbocut.de)

Kaliber 9 x 17 mm  
Amtlich zugelassen  
PTB-Nr. 3-69



stets zuverlässig  
mit Original-JOPP-Munition

Robust • rostgeschützt • sicheres Schlachten • einfache Bedienung • lange Lebensdauer • entspricht den gesetzlichen Vorschriften