



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

Titolario A II – fascicolo 35

Sassari,

Lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) ed E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

- > Sindaco del Comune di Stintino
protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
- > ATS ASS Sassari
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it
- > Presidenza Regione - Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it
- > Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
fulvio.ferrara@iss.it
- > ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura
Direttore Rosina Anedda

**Oggetto: D. Lgs n. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018.
Comunicazione di fuori norma in acqua di balneazione. Stintino B015SS –
Tonnara Saline - Sud (prelievo del 15/05/2023).**

Si trasmette la presente comunicazione inerente il superamento dei limiti di norma dei parametri sotto riportati per gli adempimenti disposti dai D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018, per l'acqua di balneazione di cui alla stazione di monitoraggio o il punto di campionamento sotto riportati.

Comune	Stintino		Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B015SS	denominazione	Tonnara Saline - Sud	
codice Numind	IT020090089003			

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1'435'565	Coord. Nord	4'528'868
FINE	Coord. Est	1'435'553	Coord. Nord	4'530'049
Lunghezza tratto (m)		1.624		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENTZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

PARAMETRI	Valori analitici		Data prelievo
<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	10	n° / 100ml	15/05/2023
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	344	n° / 100ml	15/05/2023

n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)

Identificazione delle possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma

Il Sindaco del Comune in indirizzo dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico.

Note -

I CAMPIONAMENTI AGGIUNTIVI DA EFFETTUARSI NEI GIORNI SUCCESSIVI, PER GLI ACCERTAMENTI DI LEGGE, AVRANNO INIZIO ENTRO

IL GIORNO: 18/05/2023

Il Direttore del Servizio
Rosina Anedda*