



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI

Titolario A II – fascicolo 35

Sassari,

Lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) ed E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

- > Sindaco del Comune di Stintino
protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
- > ATS ASS Sassari
serv.igienepubblica@pec.aslsassari
- > Presidenza Regione - Agenzia Distretto Idrografico della Sardegna
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it
- > Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
fulvio.ferrara@iss.it
- > ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura
Direttore Rosina Anedda

**Oggetto: D. Lgs n. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018.
Revoca del fuori norma in acqua di balneazione. Stintino B015SS – Tonnara Saline - Sud (prelievo del 18/05/2023).**

Si trasmette la presente comunicazione per gli adempimenti inerenti la **revoca dell'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione**, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010, per le acque di balneazione della stazione di monitoraggio sotto riportata.

Comune	Stintino		Provincia	Sassari
cod.stazione Regionale	B015SS	denominazione	Tonnara Saline - Sud	
codice Numind	IT020090089003			

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1'435'565	Coord. Nord	4'528'868
FINE	Coord. Est	1'435'553	Coord. Nord	4'530'049
Lunghezza tratto (m)		1.624		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S' AMPARU DE S' AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

**SERVIZIO RETE LABORATORI E MISURE IN CAMPO
SERVIZIO LABORATORIO SASSARI**

PARAMETRI	Valori analitici		Data prelievo
<i>Escherichia Coli (valore limite 500)</i>	<10	n° / 100ml	18/05/2023
<i>Enterococchi Intestinali (valore limite 200)</i>	<10	n° / 100ml	18/05/2023

n°=UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)

Identificazione delle possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma

Il Sindaco del Comune in indirizzo dovrà inoltre:

- trasmettere, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 2010, i provvedimenti di revoca del divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute

PEC

- dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

fulvio.ferrara@iss.it

ed alla Regione ai seguenti indirizzi

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

Note

La Direttrice ad interim del Servizio

Rosina Anedda*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005