	Centro Funzionale Decentrato Regione Sardegna **BOLLETTINO DI MONITORAGGIO**			
Avviso di criticità n. 9711 del 18/10/2018	**Inizio validità**	**22:00 del 18/10/2018**	**Fine validità**	**18:00 del 19/10/2018**

Numero progressivo	**3/2018**	**Data di emissione**	18.10.2018	**Ora locale**	15:00

Analisi dei dati pluviometrici e idrometrici della rete fiduciaria di protezione civile

"Composizione e rappresentazione dei dati eseguita con modalità automatiche su dati della rete di stazioni meteorologiche fiduciarie della Regione Sardegna gestita dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, ARPAS, acquisiti in tempo reale e sottoposti ad un processo automatico di validazione di primo livello"

PLUVIOMETRI

N.	Stazione	Comune	Zona di allerta	Quota (m.s.l.m.)	Pioggia critica di riferimento (mm)		Finestra di osservazione		Durate di precipitazione Δt	h (mm)	$h/h_{Tr20anni}$	$h/h_{Tr100anni}$
					$h_{Tr20anni}$	$h_{Tr100anni}$	dalle ore	alle ore				
Cedrino												
7	Orune *Ultimo dato disponibile: 19/10/2018 alle 14:00*	ORUNE	Bacini Flumendosa-Flumineddu	870	38,6	54,8	20:18	21:18 del 18 ott 2018	1 h	22,4	0,58	0,41

Legenda dei colori	$h/h_{tr} < 50\%$	$50\% \le h/h_{tr} < 75\%$	$75\% \le h/h_{tr} < 100\%$	$h/h_{tr} \ge 100\%$

IDROMETRI

Stazione	Comune	Zona di allerta	Bacino idrografico	Ubicazione	Quota zero idrometrico (m.s.l.m.)	S1 (m)	S2 (m)	S3 (m)	Altezza idrometrica registrata h(m)	Tendenza variazione livello - Aumento (↑ < 5% - ↑↑ ≥ 5%) - Stabile (=) - Diminuzione (↓ < 5% - ↓↓ ≥ 5%)
Cedrino										
Onifai *Ultimo dato disponibile: 19/10/2018 alle 14:00*	ONIFAI	Bacini Flumendosa-Flumineddu	Cedrino	SP 25 - Km 0+100	3,5	1	2,3	4	1,17	↓

Legenda dei colori	
h ≤ S1	Livello idrometrico inferiore alla PRIMA soglia
S1 < h < S2	Livello idrometrico compreso tra la PRIMA e la SECONDA soglia
S2 ≤ h < S3	Livello idrometrico compreso tra la SECONDA e la TERZA soglia
h ≥ S3	Livello idrometrico superiore alla TERZA soglia

Per la definizione delle soglie e per ulteriori informazioni verificare le monografie pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet della Protezione Civile al link: http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/nowcasting/monografie_idrometri.html

Commento dati idropluviometrici

Non si sono registrate precipitazioni nelle ultime ore.

Valutazione meteorologica

Attualmente, sulla Sardegna, non si osservano nè precipitazioni nè fulminazioni. Le immagini satellitari mostrano poche nubi basse ed isolate sui settori nord-orientali e centrali. I modelli meteorologici di riferimento non prevedono precipitazioni nelle prossime ore.

Valutazioni idrauliche

Il Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Nuoro comunica che dalle ore 14 si lavora all'apertura della foce del fiume Cedrino, per il deflusso delle acque.
L'idrometro della rete fiduciaria ad Onifai registra il superamento di soglia S1, con tendenza alla diminuzione.

D'ordine del Direttore del Servizio

Giovanni Puligheddu

Germana Manca