



Centro Funzionale Decentrato Regione Sardegna  
**BOLLETTINO DI MONITORAGGIO**



Inizio validità	00:00 del 22/01/2017	Fine validità	23:59 del 22/01/2017
-----------------	----------------------	---------------	----------------------

Numero progressivo	17	Data di emissione	22.01.2017	Ora locale	00:15
--------------------	----	-------------------	------------	------------	-------

### Commenti dati idropluviometrici

Nelle ultime 3 ore le precipitazioni sono tutte inferiori ai 5 mm ad eccezione delle stazioni di Bau Mandara 13,4 mm, Lanusei 11,2 mm, Jerzu 9,6 mm, Punta Tricoli 9 mm, Genna Silana 6,4 mm, Monte Novo 6,2 mm, Aglientu e Farcana 5 mm. In calo tutti i livelli idrometrici della rete fiduciaria con Tirso al Rifornitore in calo ma ancora sopra la S2; Fluminimannu a Decimomannu in calo ma sopra la S1. I presidi segnalano che: il Flumendosa a Ponte Brecca è in calo ma è ancora superiore alla S2; il Cedrino a Ponte Onifai è in leggero calo e ha raggiunto 1,9 m alle 23:45; il Rio Mannu a Ponte Gallè è ancora sopra la S1. Prosegue lo sfioro dalla diga di Santa Lucia. Diminuisce gradualmente lo sfioro dalla diga di Flumineddu a Capanna Silicheri pari alle 23:30 a circa 50 m<sup>3</sup>/s. La diga del Posada a Maccheronis prosegue lo sfioro con portata stabile pari a circa 242 m<sup>3</sup>/s alle ore 23:45; la diga sul Cedrino prosegue lo sfioro con portata pari a circa 208 m<sup>3</sup>/s.

### Valutazione meteorologica

La situazione meteo non è cambiata significativamente rispetto a tre ore fa. Il minimo barico della struttura ciclonica si trova ancora sulle coste algerine in lento movimento verso est. Strutture nuvolose continuano ad interessare la Sardegna orientale, associate all'afflusso di aria umida che fa registrare anche locali deboli rovesci sulle zone di vigilanza 42 (nord) e 45. Sul resto dell'Isola non si sono registrate precipitazioni. Sulla base dei modelli di riferimento e dei dati disponibili si ritiene probabile una continuazione dei flussi umidi orientali con conseguenti precipitazioni in particolare nelle zone di vigilanza 42 (nord) e 45, dove la tipologia dei fenomeni non si discosterà sensibilmente da quella osservata nelle ultime ore.

### Valutazioni idrauliche

Sulla base delle informazioni pervenute dai presidi territoriali regionali, della valutazione meteorologica e dei dati termo idro pluviometrici forniti dalla rete fiduciaria, si ritiene che per le prossime ore proseguirà lo sfioro delle dighe di Santa Lucia, Flumineddu a Capanna Silicheri, Rio Posada a Maccheronis e Cedrino a Pedra 'e Othoni. Nelle prossime 3 ore si registrerà un ulteriore decremento di portata nella media-bassa valle del Flumendosa. Piccoli decrementi di portata si registreranno nel Rio Posada a valle della diga di Maccheronis. La media-bassa valle del Cedrino si caratterizzerà per una situazione in lieve decremento.

Alle ore 24:00 termina la validità dell'Avviso di criticità moderata n. 709 del 21/01/2017 e contestualmente termina l'attività di monitoraggio del CFD

Il sostituto del Direttore del Servizio  
Paolo Botti  
Salvatore Cinus