Centro Funzionale Decentrato Regione Sardegna
BOLLETTINO DI MONITORAGGIO

Avviso di criticità n. 321 del 17/11/2021	Inizio validità	14:00 del 17/11/2021	Fine validità	23:59 del 17/11/2021

Numero progressivo	9/2021	Data di emissione	17.11.2021	Ora locale	15:00

Zona di allerta		Fase operativa precedente	Fase operativa in atto
Iglesiente	SARD-A		
Campidano	SARD-B	ATTENZIONE	**ATTENZIONE**
Montevecchio Pischinappiu	SARD-C		
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ATTENZIONE	**ATTENZIONE**
Tirso	SARD-E		
Gallura	SARD-F	ATTENZIONE	**ATTENZIONE**
Logudoro	SARD-G	ATTENZIONE	

Fase operativa innalzata o declassata rispetto alla precedente

Analisi dei dati pluviometrici e idrometrici della rete fiduciaria di protezione civile

"Composizione e rappresentazione dei dati eseguita con modalità automatiche su dati della rete di stazioni meteorologiche fiduciarie della Regione Sardegna gestita dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, ARPAS, acquisiti in tempo reale e sottoposti ad un processo automatico di validazione di primo livello"

PLUVIOMETRI

N.	Stazione	Comune	Zona di allerta	Quota (mslm)	Pioggia critica di riferimento (mm) h Tr20anni	Pioggia critica di riferimento (mm) h Tr100anni	Finestra di osservazione dalle ore	Finestra di osservazione alle ore	Durate di precipitazione Δt	h (mm)	$h/h_{Tr20anni}$	$h/h_{Tr100anni}$
Coghinas												
11	PERFUGAS RF *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 14:00*	PERFUGAS	Logudoro	116	87,8	123	13:34	01:34 del 17 nov 2021	12 h	47,6	0,54	0,39
					109,8	153,2	13:00	13:00 del 17 nov 2021	24 h	55,4	0,50	0,36
Liscia												
1	TEMPIO RF *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	TEMPIO PAUSANIA	Gallura	459	63,6	89,6	22:05	01:05 del 17 nov 2021	3 h	38,6	0,61	0,43
					82	115,2	19:53	01:53 del 17 nov 2021	6 h	46,0	0,56	0,40
					105,8	148	13:21	01:21 del 17 nov 2021	12 h	63,6	0,60	0,43
					136,4	190,4	13:00	13:00 del 17 nov 2021	24 h	80,8	0,59	0,42
Minori tra il Posada e il Cedrino												
2	SINISCOLA RF *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	SINISCOLA	Bacini Flumendosa-Flumineddu	13	44,6	62,8	15:33	16:33 del 16 nov 2021	1 h	58,4	1,31	0,93
					68,6	96,4	14:10	17:10 del 16 nov 2021	3 h	105,2	1,53	1,09
					90	126,2	13:55	19:55 del 16 nov 2021	6 h	116,8	1,30	0,93
					118,2	165,4	13:31	01:31 del 17 nov 2021	12 h	123,6	1,05	0,75
					155,2	216,6	13:00	13:00 del 17 nov 2021	24 h	129,0	0,83	0,60

Legenda dei colori	$h/h_{tr} < 50\%$	$50\% \le h/h_{tr} < 75\%$	$75\% \le h/h_{tr} < 100\%$	$h/h_{tr} \ge 100\%$

IDROMETRI

Stazione	Comune	Zona di allerta	Bacino idrografico	Ubicazione	Quota zero idrometrico (mslm)	S1 (m)	S2 (m)	S3 (m)	Altezza idrometrica registrata h(m)	Tendenza variazione livello - Aumento (↑ < 5% - ↑↑ ≥ 5%) - Stabile (=) - Diminuzione (↓ < 5% - ↓↓ ≥ 5%)
Cedrino										
CEDRINO A ONIFAI *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	ONIFAI	Bacini Flumendosa-Flumineddu	Cedrino	SP 25 - Km 0+100	3,5	1	2,3	4	1,05	↑↑
Flumendosa										
FLUMENDOSA A PONTE BRECCA *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	SAN VITO	Bacini Flumendosa-Flumineddu	Flumendosa	BRECCA	11,28	1,5	2,5	3,6	2,46	↓
Flumini Mannu di Cagliari										
FLUMINI MANNU A DECIMOMANNU *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 14:00*	DECIMOMANNU	Campidano	Flumini Mannu di Cagliari	DECIMOMANNU	4,788	1,5	2,5	3,1	1,68	↓
Minori tra il Cixerri e il Palmas										
RIU GUTURRU MANNU *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	ASSEMINI	Iglesiente	Minori tra il Cixerri e il Palmas	Traversa ENAS Santa Lucia	51,51	1,5	1,84	2,5	1,53	=
Posada										
POSADA A TORPE' *Ultimo dato disponibile: 17/11/2021 alle 13:45*	TORPE	Gallura	Posada	PONTE S. MARTINO STR. COMUNALE	5,26	2,5	3,8	4,7	2,78	↑

Legenda dei colori	
h ≤ S1	Livello idrometrico inferiore alla PRIMA soglia
S1 < h < S2	Livello idrometrico compreso tra la PRIMA e la SECONDA soglia
S2 ≤ h < S3	Livello idrometrico compreso tra la SECONDA e la TERZA soglia
h ≥ S3	Livello idrometrico superiore alla TERZA soglia

Per la definizione delle soglie e per ulteriori informazioni verificare le monografie pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet della Protezione Civile al link: http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/nowcasting/monografie_idrometri.html

Commento dati idropluviometrici

Nelle ultime tre ore le precipitazioni hanno interessato la Sardegna nord orientale. Le stazioni che hanno registrato i cumulati più significativi sono Aglientu RF 14.60, Oschiri RF 6.20. Altri valori registrati risultano essere inferiori ai 5 millimetri.
Come riportato nei dati della pagina precedente i superamenti di soglia idrometrica hanno interessato le seguenti sezioni:
- Cedrino a Onifai a SP 25 - Km 0+100 (S1 , con livello di 1.05 m, in aumento);
- Flumendosa a Ponte Brecca (S1, con livello di 2.46 m, in calo);
- Fluminmannu a Decimomannu (S1, con livello di 1.68 m, in calo);
- Rio Gutturu Mannu ad Assemini Traversa ENAS Santa Lucia (S1, con livello di 1,53 m, stabile).
- Posada a Torpé a ponte San Martino (S1, con livello 2.78, in aumento)

Permane la segnalazione della seguente diga:
- Diga di Maccheronis (Torpè): sono rilasciate portate dell'ordine di 50 metri cubi al secondo.

Non si segnalano ulteriori rilievi dai punti di monitoraggio osservativo.

Valutazione meteorologica

Valutazione meteorologica n. 09 delle ore 15:00 del 17 Novembre 2021
Il Mediterraneo centro-occidentale è ancora interessato da un sistema depressionario chiuso a tutti i livelli della troposfera. Il minimo è localizzato sul Basso Tirreno e invia flussi umidi e instabili dai quadranti orientali sulla Sardegna.
Nelle ultime tre ore si sono registrate deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sulla Sardegna Nord-Orientale. Attualmente le immagini radar mostrano eventi precipitativi isolati principalmente sul Nord Sardegna.
Nelle prossime tre ore si prevede una persistenza dei fenomeni sopra descritti soprattutto sulla Sardegna Orientale. Sono altresì possibili precipitazioni deboli e isolate nel resto dell'Isola.

Valutazioni idrauliche e geomorfologiche

Sulla base dei cumulati pluviometrici e dei livelli idrometrici registrati dalla rete fiduciaria di protezione civile, delle informazioni pervenute dai presidi e dall'evoluzione meteorologica attesa, nelle prossime ore sono ancora possibili criticità geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche nel territorio regionale, in particolare sui settori orientale e nord-orientale della Sardegna.

Segnalazioni rilevanti pervenute alla SORI dal territorio

Permangono le seguenti criticità segnalate alla SORI:
Comune di Quartu S. E. :
- allagamenti su Marina Residence.

Eventuali valutazioni a cura del Direttore generale della Protezione civile

Il Direttore Generale della Protezione Civile

Antonio Pasquale Belloi