


**LE AREE NON CENSITE SONO COMUNQUE  
ASSOGGETTATE A VERIFICA DI PERICOLOSITÀ  
SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALLA L.  
267/98 E AL DPCM 29/09/98.  
VALGONO IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DI  
CUI ALL'ART. 93 E SEGG. DEL T.U. SULLE  
OPERE IDRAULICHE N. 523**



*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Difesa del Suolo*  
**P.A.I.**

PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO-AGGIORNAMENTO 2006

APPROFONDIMENTO E STUDIO DI DETTAGLIO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEI  
FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO NEI SUB-BACINI POSADA-CEDRINO E  
SUD-ORIENTALE. PIANO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL  
RIASSETTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI.

CONVENZIONE N° 38 DEL 06/12/2005  
DETERMINAZIONE DSDS N° 1826 DEL 23/12/2005


**SUB-BACINO 5 - POSADA-CEDRINO**  
Sc. 1:10000

**CARTA DELLE AREE A RISCHIO DI FRANA**  
**TAV. B5\_ONIFAI\_3\_RG\_REV**  
**7 COMUNE DI ONIFAI**

BASE TOPOGRAFICA: COORDINATE:  
CARTOGRAFIA TECNICA GAUSS-BOAGA  
REGIONALE NUMERICA C.T.R. N° 482160/483130  
SCALA 1: 10 000 500040/501010  
REVISIONE OTTOBRE 2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
GINSA - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA  
E SCIENZE AMBIENTALI  
RESPONSABILI SCIENTIFICI: PROF. ING. MARCO SALIS - PROF. ING. GIULIO BARBIERI  
GRUPPO DI LAVORO: F. ARDAU - P. CAMBULI - D. CHIAPPETTI - N. DEMURTAS - I. FRAU -  
R. LAI - A. SALIS  
CONSULENZA AGRO-FORESTALE: PROF. ROBERTO SCOTTI

**LEGENDA**



**Rg4**

SONO POSSIBILI LA PERDITA DI VITE UMANE E LESIONI  
GRAVI ALLE PERSONE, DANNI GRAVI AGLI EDIFICI, ALLE  
INFRASTRUTTURE E AL PATRIMONIO AMBIENTALE, LA  
DISTRUZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO ECONOMICHE.




**Rg2**

DANNI MINORI AGLI EDIFICI, ALLE INFRASTRUTTURE E AL  
PATRIMONIO AMBIENTALE CHE NON PREGIUDICANO  
L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, L'AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI  
E LA FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.



**Rg3**

POSSIBILI PROBLEMI PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE,  
DANNI FUNZIONALI AGLI EDIFICI E ALLE INFRASTRUTTURE  
CON CONSEGUENTE INAGIBILITÀ DEGLI STESSI,  
L'INTERRUZIONE DI FUNZIONALITÀ DELLE ATTIVITÀ SOCIO  
ECONOMICHE E DANNI RILEVANTI AL PATRIMONIO  
AMBIENTALE.



**Rg1**

DANNI SOCIALI, ECONOMICI E AL PATRIMONIO  
AMBIENTALE MARGINALI.